

Curador Urbano 1

Pereira

RADICACION
TIPO DE SOLICITUD
CLASE CONSTRUCCION

180147
NUEVA

RESOLUCION N° 000587 PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DE EDIFICACIONES

EL CURADOR URBANO PRIMERO (E) DE LA CIUDAD DE PEREIRA, ARQ. JUAN DIEGO RESTREPO CALLE, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR LA LEY 388 DE 1997, EL DECRETO 4397 DE 2006, EL DECRETO 1469 DE 2010, EL DECRETO 1077 DE 2015, EL DECRETO 2218 DE 2015, POR EL ACUERDO 035 DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 5457 DE JUNIO 05 DE 2018 Y,

CONSIDERANDO

- A. Que ANGELICA MARIA SANCHEZ ABELLO, identificado(a) con cédula de ciudadanía N° 42.157.979, solicitó Reconocimiento de la existencia de la edificación ubicada en la MZ 7 CASA 19 INTERMEDIO VILLA SANTANA, ante esta Curaduría.
- B. Que para estos efectos, el solicitante acreditó el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 2.2.6.4.2.2 del Decreto 1077 de 2015, en especial la declaración de la antigüedad del inmueble construido hace más de 5 años.
- C. El Levantamiento arquitectónico de la construcción, fue realizado por el arquitecto DANIEL DAVID CORREA HORTUA con Matrícula Profesional N°A17842016-1087556958, quien se hará responsable legalmente de la veracidad de la información contenida en éste.
- D. El peritaje técnico realizado por el Ingeniero Civil LUIS EVELIO ARIAS HERRERA, con Matrícula Profesional No. 66202138467RIS, facultado para este fin, quien se hace responsable legalmente de los resultados del peritaje, sirve para determinar la estabilidad de la construcción y las intervenciones y obras a realizar que lleven progresiva o definitivamente a disminuir la vulnerabilidad sísmica de la edificación, cuando a ello hubiere lugar.
- E. Que los resultados presentados en el Peritaje Técnico de la vivienda evidencian la necesidad de reforzamiento estructural

RESUELVE

Artículo 1° Reconocer la existencia de la UNA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BIFAMILIAR DOS PISOS, con una área total construida de 112.78 m², ubicada en el Barrio VILLA SANTANA MZ 7 CASA 9 INTERMEDIO, identificado con ficha catastral N° 01-01-00-00-0190-0055-0-00-00-0000 y matricula inmobiliaria N° 290-79975, con un área superficial de 56 m², propiedad de ANGELICA MARIA SANCHEZ ABELLO, identificado (a) con cedula de ciudadanía N° 42.157.979.

Artículo 2° Que el propietario del inmueble ubicado en el Barrio VILLA SANTANA MZ 7 CASA 9 INTERMEDIO, identificado con ficha catastral N° 01-01-00-00-0190-0055-0-00-00-0000 y matricula inmobiliaria N° 290-79975, debera solicitar Licencia Urbanistica de Construcción modalidad Reforzamiento Estructural en el menor tiempo posible, ya que el Peritaje Técnico determinó que para disminuir la vulnerabilidad sísmica de la edificación, es necesario realizar las intervenciones y obras que lleven progresiva o definitivamente a la estabilidad de la construcción.



Curador Urbano 1

Pereira

RADICACION
TIPO DE SOLICITUD
CLASE CONSTRUCCION

180147
NUEVA

RESOLUCION N° 000587 PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DE EDIFICACIONES

- Artículo 3°** En concordancia con el Artículo 2.2.6.4.2.6 del Decreto 1077 de 2015, la expedición del acto de reconocimiento de la existencia de la edificación causará los mismos gravámenes existentes para la licencia de construcción y tendrá los mismos efectos legales de una licencia de construcción.
- Artículo 4°** De acuerdo al Parágrafo 1 del Artículo 2.2.6.4.1.1 del Decreto 1077 de 2015, el reconocimiento se otorgará sin perjuicio de las acciones penales, civiles y administrativas a que haya lugar. Adicionalmente, los curadores urbanos deberán informar a las autoridades que ejerzan el control urbanístico de las solicitudes de reconocimiento de construcciones que les sean presentadas, a fin de que ellas adelanten los procedimientos e impongan las sanciones del caso.
- Artículo 5°** De acuerdo al Artículo 2.2.6.1.4.1, del Decreto 1077 de 2015, Certificado de permiso de ocupación, una vez concluidas las obras aprobadas en la respectiva licencia de construcción, el titular o el constructor responsable, solicitará el certificado de permiso de ocupación a la autoridad que ejerza el control urbano y posterior de obra, la cual certifica mediante acta detallada el cabal cumplimiento de las obras de adecuación a las normas de sismo resistencia y/o a las normas urbanísticas y arquitectónicas contempladas en el acto de reconocimiento de la edificación, en los términos de que trata el Título II del presente decreto.
- Artículo 6°** Contra la presente Resolución proceden los recursos de la vía gubernativa dentro de los términos señalados por el Código Contencioso Administrativo y en concordancia con el Artículo 2.2.6.1.2.3.9 del Decreto 1077 de 2015.



NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Dada en Pereira en Julio 5 de 2018

JUAN DIEGO RESTREPO C.

JUAN DIEGO RESTREPO CALLE
Curador Urbano 1 (E)